













הערה: פרמטרי ההדפסה משמשים להגדרת אופן הדפסת ההודעה, לדוגמה, כיוון, היסטים וכדומה.



ראה 'הגדרות מדפסת' < 'הגדרה' < 'הגדרות הדפסה של מדפסת', בעמוד הבא



הערה: יציאת משתמש גלויה רק כאשר יציאת משתמש מותקנת.





הגדרות מדפסת			
ייצור	שירות	הגדרה	גיבוי

גיבוי			
גיבוי ל-USB	אפשרויות שחזור	הגדרת שדרוג	שדרוג תוכנה

נתוני ייצור			
ניהול מרווחי זמן	נתונים	מידע נזולים	ניהול נזולים

נתוני ייצור		
דין יומן	הצג יומנים	אפס ספירה

ניהול מרווחי זמן			
חיסכון באנרגיה	התראות על מותאם אישית	תקופת טיפול מונע	אפשרויות מפתח שירות

הגדרות משתמש			
הגדר התראות	מסך ראשי	הודעה תצוגה	הצגת עורך

הגדרה			
תקשורת	הגדרות של מדפסת	הגדרות מקומיות	הגדרות משתמש

תקשורת			
שרת אינטרנט	דוא"ל התראות	יצאה סידורית	אתרנט

הגדרות מקומיות			
אפשרויות מקלדת	שפת הכוונה	מטבע	שעון ראשי

התראות דוא"ל		יצאת שירות		אתרנט	
בחר התראות	הגדרות דוא"ל	מתקדם	מתקדם	מתקדם	מתקדם

הגדרת התראות	
שנה	שנה

שעון ראשי	
תבנית תאריך	תבנית תאריך

אפשרויות מקלדת	
הגדרת OSK	הגדרת IME

הגדרות הדפסה של מדפסת			
הגדרות מחדל ברירת	רווח בין תווים / מודגש/ כיוון/ מודגש/ גובה/רוחב	הדפסה	השהיית הדפסה

מסך ראשי		
דגם תמונת	פרטי קשר	מספר סידורי של מדפסת

גובה/רוחב הדפסה של מדפסת	
רוחב הדפסה	גובה הדפסה

כוונן			
מתקדם	חיבורי	לחץ	אפנון

תצוגת הודעה	
תצוגה מקדימה של הודעה	הודעות מציג

הגדרות מערכת			
חומרה	חיבורי	גישה מאובטחת	הגדרת תוכנה

הגדרת תוכנה			
מתקדם	התנהגות	גרסת מדפסת	הודעה תבנית

אפנון/לחץ		
רצופה הדפסה	בודדת הדפסה	איפוס

כיוון/מודגש/רווח בין תווים של מדפסת			
הגדר רווח בין תווים	הגדר מודגש	קבע הפוך	קבע היפוך לאחר

מתקדם	
רצופה הדפסה	בודדת הדפסה

הצגת עורך			
גרפיקה	אפשרויות מדפסת	שעון	LCD

הגדרות מדפסת ברירת מחדל			
הוספת שעון	היסטי הדפסה	אפשרויות טיפול בשעונים	קבע ספירה חוזרת

חיבורי חיצוני			
מתקדם חיבור	מקודד	גלאי מוצר	יצאת משתמש

אפשרויות בדיקה עצמית		
אפשרויות סילון	אשפים	בצע בדיקה

מדפסת			
ברקוד / קודי 2D	תסריט מותאם אישית	מספר סידורי	שדה מלל

אפשרויות טיפול בשעונים	
היסטי שעון	קודי משמרת

חומרה	
פרטי דיו	התחל/הפסק אפשרויות

אפשרויות סילון שירות			
כיבוי מהיר	הפסקה בתהליך	מתכוננת ל-מצב ידני	מצב ידני

הוספת שעון		
קוד משמרת	שעה	תאריך

היסט הדפסה ברירת מחדל		
היסט אזורי	קדימה היסט	לאחור היסט

  דגמים כפולים בלבד  
  מפתח שירות דרוש  
  מדפסת SVGA בלבד

הערה: יציאת משתמש גלויה רק כאשר יציאת משתמש מותקנת.

תגובה נגדית אפס ספירת

הוספת שעון		
שעות אותיות	ימים	חודשים