

Utilização prevista

A G50i é uma impressora industrial concebida para ser utilizada em espaços fechados e num ambiente profissional para impressão numa variedade de substratos e produtos. Não utilize para qualquer outra finalidade, a não ser que tenha sido autorizado pela Domino. Se o equipamento for utilizado de uma forma não especificada pela Domino, a proteção fornecida pelo equipamento pode ser deficiente.

Especificações

Dimensões do controller:	155 x 111,6 x 44,65 mm
Peso do controller:	622 g
Dimensões da cabeça de impressão GP:	216,4 x 65,1 x 49,1 mm
Peso da cabeça de impressão GP:	412,4 g
Dimensões da cabeça de impressão EXT:	217 x 77,5 x 49 mm
Peso da cabeça de impressão EXT:	432 g
Entrada da fonte de alimentação:	100-240 V CA, 1,4 A, 60/50 Hz
Saída da fonte de alimentação:	24 V CC, 2,5 A, 60 W
Consumo máximo de energia:	60 W
Intervalo de temperatura:	De +5 a +50 °C
Intervalo de humidade:	90% sem condensação
Altitude máxima:	2000 m


Saúde e segurança

- Leia as instruções completas de instalação no manual do produto.
- Leia a Ficha de dados de segurança (SDS) antes de armazenar, manusear, transportar ou utilizar os tinteiros em: <https://ulmysds.com/customers/domino.aspx>
- Use equipamento de proteção (luvas e proteção para os olhos) ao operar a impressora.
- Não opere o impressora ao ar livre ou num ambiente fora do intervalo de funcionamento especificado.
- Não abra as secções de componentes da impressora ou das cabeças de impressão. Não têm peças que possam ser reparadas pelo utilizador.


Eliminação

- Cumpra os regulamentos locais de eliminação de desperdícios e tinteiros usados.
- No fim da vida útil da impressora, elimine-a separadamente num ponto de recolha apropriado e não colocado nos pontos normais de resíduos domésticos.

Instalação vertical



Instalação horizontal



Declaração da FCC


Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites de um dispositivo digital de Classe A, segundo a Parte 15 das normas da FCC. Estes limites são concebidos para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais quando o funcionamento do equipamento ocorre num ambiente comercial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com o manual de instruções, pode causar interferências prejudiciais às comunicações por rádio. É provável que o funcionamento deste equipamento numa área residencial cause interferências prejudiciais, sendo da responsabilidade do utilizador a correção das interferências registadas.

Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela Domino podem anular o direito do utilizador para operar o equipamento.


Declaração da EMC

Este produto pode causar interferências se utilizado em áreas residenciais e a utilização nestes ambientes deve ser evitada.


Ligação da cabeça de impressão

























Descrição



Controlo da cabeça de impressão



<p>Descrição dos pinos do conector de I/O</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Fêmea, 15 pinos, alta densidade, Conector D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>RS485B</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Entrada B do encoder. Use apenas um encoder NPN.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Entrada A do encoder. Use apenas um encoder NPN.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Entrada de sensor de deteção de produtos (PNP). Ativo quando a entrada é alta. Ligue a ligação à terra do sinal de entrada à ligação à terra na tomada I/O.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Saída de 24 V CC, 1,5 A (fusível de 3 A). Esta saída é combinada/partilhada com a n.º 12.</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Terra</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Ligação do sinalizador luminoso, Paragem, Vermelho. Baixa ativa, saída de drenagem aberta. Resistor pull-up interno de 47 K Ohm até +24 V.</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Entrada de sensor de deteção de produtos (NPN). Ativo quando a entrada é baixa. Ligue a ligação à terra do sinal de entrada à ligação à terra na tomada I/O.</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Ligação do sinalizador luminoso, Imprimir, Verde. Baixa ativa, saída de drenagem aberta. Resistor pull-up interno de 47 K Ohm até +24 V.</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Entrada sobressalente. Ativo baixo com resistor pull-up interno de 47 K Ohm até +24 V. Ligue a ligação à terra do sinal de entrada à ligação à terra na tomada I/O.</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>RS485A</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Saída de 24 V CC, 1,5 A (fusível de 3 A). Esta saída é combinada/partilhada com a n.º 5.</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Terra</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Saída sobressalente. Baixa ativa, saída de drenagem aberta. Resistor pull-up interno de 47 K Ohm até +24 V.</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Ligação do sinalizador luminoso, Alarme, Amarelo/Ambar. Baixa ativa, saída de drenagem aberta. Resistor pull-up interno de 47 K Ohm até +24 V.</td> </tr> </tbody> </table>	#	Fêmea, 15 pinos, alta densidade, Conector D	1	RS485B	2	Entrada B do encoder. Use apenas um encoder NPN.	3	Entrada A do encoder. Use apenas um encoder NPN.	4	Entrada de sensor de deteção de produtos (PNP). Ativo quando a entrada é alta. Ligue a ligação à terra do sinal de entrada à ligação à terra na tomada I/O.	5	Saída de 24 V CC, 1,5 A (fusível de 3 A). Esta saída é combinada/partilhada com a n.º 12.	6	Terra	7	Ligação do sinalizador luminoso, Paragem, Vermelho. Baixa ativa, saída de drenagem aberta. Resistor pull-up interno de 47 K Ohm até +24 V.	8	Entrada de sensor de deteção de produtos (NPN). Ativo quando a entrada é baixa. Ligue a ligação à terra do sinal de entrada à ligação à terra na tomada I/O.	9	Ligação do sinalizador luminoso, Imprimir, Verde. Baixa ativa, saída de drenagem aberta. Resistor pull-up interno de 47 K Ohm até +24 V.	10	Entrada sobressalente. Ativo baixo com resistor pull-up interno de 47 K Ohm até +24 V. Ligue a ligação à terra do sinal de entrada à ligação à terra na tomada I/O.	11	RS485A	12	Saída de 24 V CC, 1,5 A (fusível de 3 A). Esta saída é combinada/partilhada com a n.º 5.	13	Terra	14	Saída sobressalente. Baixa ativa, saída de drenagem aberta. Resistor pull-up interno de 47 K Ohm até +24 V.	15	Ligação do sinalizador luminoso, Alarme, Amarelo/Ambar. Baixa ativa, saída de drenagem aberta. Resistor pull-up interno de 47 K Ohm até +24 V.	<p>Ligação I/O</p> <p>Sensor de deteção de produtos</p>  <p>Encoder externo</p>  <p>Sinalizador de alarme</p> 	<p>Fonte de alimentação elétrica</p> <ul style="list-style-type: none"> Use apenas o adaptador da fonte de alimentação fornecido: Fabricante: Mean Well Enterprises Co. LTD Modelo: GST60A24 Certifique-se de que a fonte de alimentação está num local acessível e próxima da impressora. Desligue o impressora e desligue a fonte de alimentação antes fazer ligações elétricas. Certifique-se de que os cabos não representam risco de tropeçar. Certifique-se de que os cabos não podem enroscar-se nouro equipamento. 	<p>Sensor externo</p> <ol style="list-style-type: none"> Selecione:  >  Defina o <i>Trigger de impressão</i> para <i>Sensor</i>. Defina o <i>Modo de sensor</i> para <i>Externo</i>. Configuração: <i>Sensor de repetição</i> <p>Sensor interno</p> <ol style="list-style-type: none"> Selecione:  >  Defina o <i>Trigger de impressão</i> para <i>Sensor</i>. Defina o <i>Modo de sensor</i> para <i>Interno</i>. Configuração: <i>Sensor de repetição</i> <p>Encoder externo</p> <ol style="list-style-type: none"> Selecione:  >  Defina <i>Entrada de encoder</i> para <i>Externo</i>. Configuração: <i>Pulsos/resolução, diâmetro (mm), retomar encoder</i> <p>Encoder interno</p> <ol style="list-style-type: none"> Selecione:  >  Defina <i>Entrada de encoder</i> para <i>Interno</i>. Configuração: <i>Velocidade (m/min)</i>
#	Fêmea, 15 pinos, alta densidade, Conector D																																		
1	RS485B																																		
2	Entrada B do encoder. Use apenas um encoder NPN.																																		
3	Entrada A do encoder. Use apenas um encoder NPN.																																		
4	Entrada de sensor de deteção de produtos (PNP). Ativo quando a entrada é alta. Ligue a ligação à terra do sinal de entrada à ligação à terra na tomada I/O.																																		
5	Saída de 24 V CC, 1,5 A (fusível de 3 A). Esta saída é combinada/partilhada com a n.º 12.																																		
6	Terra																																		
7	Ligação do sinalizador luminoso, Paragem, Vermelho. Baixa ativa, saída de drenagem aberta. Resistor pull-up interno de 47 K Ohm até +24 V.																																		
8	Entrada de sensor de deteção de produtos (NPN). Ativo quando a entrada é baixa. Ligue a ligação à terra do sinal de entrada à ligação à terra na tomada I/O.																																		
9	Ligação do sinalizador luminoso, Imprimir, Verde. Baixa ativa, saída de drenagem aberta. Resistor pull-up interno de 47 K Ohm até +24 V.																																		
10	Entrada sobressalente. Ativo baixo com resistor pull-up interno de 47 K Ohm até +24 V. Ligue a ligação à terra do sinal de entrada à ligação à terra na tomada I/O.																																		
11	RS485A																																		
12	Saída de 24 V CC, 1,5 A (fusível de 3 A). Esta saída é combinada/partilhada com a n.º 5.																																		
13	Terra																																		
14	Saída sobressalente. Baixa ativa, saída de drenagem aberta. Resistor pull-up interno de 47 K Ohm até +24 V.																																		
15	Ligação do sinalizador luminoso, Alarme, Amarelo/Ambar. Baixa ativa, saída de drenagem aberta. Resistor pull-up interno de 47 K Ohm até +24 V.																																		
<p>Instalação dos tinteiros</p>  <ol style="list-style-type: none"> Insira e empurre o tinteiro para a frente. Feche o trinco. 	<p>Iniciar a impressão</p> <ol style="list-style-type: none"> Selecione:  Selecione um modelo de etiqueta e selecione <i>Abrir</i>. Selecione:  >  <p>Parar a impressão</p> <p>Selecione: </p> <p>Limpeza</p> <ul style="list-style-type: none"> Desligue a impressora e desligue o cabo da fonte de alimentação elétrica antes de limpar. Limpe o exterior da impressora com um pano húmido e sem pelos. NÃO utilize químicos inflamáveis para limpar. Certifique-se de que todos os conectores elétricos estão secos, antes de ligar a impressora à fonte de alimentação elétrica. 	<p>Criar novo modelo de etiqueta</p> <ol style="list-style-type: none"> Selecione:  >  Introduza o <i>Nome</i> do modelo. Introduza a <i>Largura</i> do modelo. Defina o <i>Tipo</i> de cabeça de impressão. Selecione <i>OK</i>. Selecione:  Selecione um tipo de objeto. Configure as definições do objeto. Selecione:  	<p>Informação de reciclagem em conformidade com as Diretiva REEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos) e de baterias</p>  <p>Marca do produto Marca da bateria</p> <p>Apenas União Europeia</p> <p>O produto/bateria é marcado com um dos símbolos de reciclagem acima. Indica que, no fim da vida útil do produto/bateria, deve ser eliminado separadamente num ponto de recolha apropriado e não colocado nos pontos normais de resíduos domésticos.</p> <p>Contacto</p> <p>Domino UK Limited Trafalgar Way Bar Hill Cambridge CB23 8TU United Kingdom Tel: +44 (0)1954 782551 Fax: +44 (0)1954782874 Email: enquiries@domino-uk.com</p> <p>MARQUE TDI – Tecnologias de Codificação S.A. Zona Industrial da Maia Sector X Complexo Empresarial Soconorte Arm. L. 4475-249 Maia Tel: +351 229 866 660 Fax: +351 229 866 669</p> <p>Sunnyvale Comércio e Representações Ltda. Rua Quatá, 521 - Vila Olímpia São Paulo - SP - 04546-043 Brazil Tel: +55 11 3048 0178/179 Fax: +55 11 3048 0110</p>																																

<p>Para transferir este documento no seu idioma, aceda a: https://www.domino-printing.com/resources/g50i-resources/set-up-guide/g50i-operators-reference-guide-portuguese.pdf</p> <p>Para transferir o manual do produto completo no seu idioma, aceda a: https://www.domino-printing.com/resources/g50i-resources/manuals/g50i-product-manual-portuguese.pdf</p> <p>Para transferir a declaração de conformidade, aceda a: https://www.domino-printing.com/resources/g50i-resources/declaration-of-conformity/declaration-of-conformity.pdf</p>			
